Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Пензадизельмаш»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	306	306	0	24	37	130	76	39	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	308	308	0	25	38	130	76	39	0
из них женщин	62	62	0	18	1	36	7	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Литейный цех №7																						
1	Начальник цеха	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
2	Заместитель начальника цеха (по производству)	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
3	Инженер по подготовке производства	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Механик	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
5	Энергетик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
6А	Инженер-технолог	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А (6А)	Инженер-технолог	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

8А (6А)	Инженер-технолог	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9А	Кладовщик	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10А (9А)	Кладовщик	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А	Вагранщик	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
12А (11А)	Вагранщик	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
13А (11А)	Вагранщик	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
14А	Выбивальщик отливок	2	-	3.1	3.3	-	-	2	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
15А (14А)	Выбивальщик отливок	2	-	3.1	3.3	-	-	2	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
16А (14А)	Выбивальщик отливок	2	-	3.1	3.3	-	-	2	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
17А (14А)	Выбивальщик отливок	2	-	3.1	3.3	-	-	2	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
18А (14А)	Выбивальщик отливок	2	-	3.1	3.3	-	-	2	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
19А (14А)	Выбивальщик отливок	2	-	3.1	3.3	-	-	2	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
20А (14А)	Выбивальщик отливок	2	-	3.1	3.3	-	-	2	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
21А (14А)	Выбивальщик отливок	2	-	3.1	3.3	-	-	2	-	-	-	-	3.2	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
22А	Завальщик шихты в вагранки и печи	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
23А (22А)	Завальщик шихты в вагранки и печи	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
24А (22А)	Завальщик шихты в вагранки и печи	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
25А (22А)	Завальщик шихты в вагранки и печи	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
26А (22А)	Завальщик шихты в вагранки и печи	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
27А (22А)	Завальщик шихты в вагранки и печи	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
28А (22А)	Завальщик шихты в вагранки и печи	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
29	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
30А	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
31А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
32А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
33А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
34А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

35А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
36А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
37А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
38А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
39А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
40А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
41А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
42А (30А)	Заливщик металла	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
43А	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
44А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
45А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
46А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
47А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
48А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
49А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
50А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
51А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
52А (43А)	Земледел	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
53	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
54А	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
55А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
56А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
57А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
58А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
59А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

60А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
61А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
62А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
63А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
64А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
65А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
66А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
67А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
68А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
69А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
70А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
71А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
72А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
73А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
74А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
75А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
76А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
77А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
78А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
79А (54А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
80А	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
81А (80А)	Обрубщик	2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.1	2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
82	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
83А	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
84А (83А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

85А (83А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
86А (83А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
87А (83А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
88А (83А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
89А (83А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
90А (83А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
91А	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
92А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
93А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
94А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
95А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
96А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
97А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
98А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
99А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
100А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
101А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
102А (91А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
103А	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
104А (103А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
105А (103А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
106А (103А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
107А (103А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
108А (103А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
109А	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

(103А)																							
110А (103А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
111А (103А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
112А (103А)	Стерженщик ручной формовки	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
113А	Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
114А (113А)	Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
115А (113А)	Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
116А (113А)	Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
117А (113А)	Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
118А	Термист	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
119А (118А)	Термист	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
120	Формовщик машинной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
121А	Формовщик машинной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
122А (121А)	Формовщик машинной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
123А (121А)	Формовщик машинной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
124А (121А)	Формовщик машинной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
125А	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
126А (125А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
127А (125А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
128А (125А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
129А (125А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
130А (125А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
131А (125А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
132А	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
133А (132А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
134А	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

(132А)																							
135А (132А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
136А (132А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
137А (132А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
138А (132А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
139	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
140А	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
141А (140А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
142А (140А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
143А (140А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
144А (140А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
145А (140А)	Формовщик ручной формовки	2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
146	Шихтовщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
147	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
148А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
149А (148А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
150А (148А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
151А (148А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
152	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Литейный цех. Землеприготовительный участок.																						
153А	Мастер участка	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
154А (153А)	Мастер участка	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Литейный цех. Участок блоков.																						
155	Мастер участка	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Литейный цех. Участок формовочно-стержневой.																						
156	Мастер участка	2	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Литейный цех. Участок плавки и заливки.																						
157	Старший мастер участка	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
158А	Мастер участка	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

159А (158А)	Мастер участка	2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Литейный цех. Участок рам.																						
160	Мастер участка	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Литейный цех. Участок термообрубной.																						
161	Мастер участка	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Вспомогательное производство																						
162А	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
163А (162А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
164А (162А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
165А	Модельщик по деревянным моделям	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
166А (165А)	Модельщик по деревянным моделям	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
167А	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
168А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
169А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
170А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
171А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
172А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
173А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
174А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
175А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
176А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
177А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
178А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
179А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
180А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
181А	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

(167А)																							
182А (167А)	Машинист крана	2	-	3.1	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
183А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
184А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
185А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
186А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
187А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
188А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
189А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
190А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
191А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
192А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
193А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
194А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
195А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
196А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
197А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
198А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
199А (183А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
200	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
201	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
202А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
203А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
204А	Электромонтер по ремонту и	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

(202А)	обслуживанию электрооборудования																						
205А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
206А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
207А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
208А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
209А	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
210А (209А)	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
211А (209А)	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
212А (209А)	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
213А (209А)	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Отдел маркетинга и сбыта. Склад готовой продукции																						
214	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	14 ЦЕХ																						
215	Жестянщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по ремонту сантехнического оборудования и коммуникаций																						
216А	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
217А (216А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
218А (216А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
219А (216А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок ЦТП и газового хозяйства																						
220А	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
221А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
222А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
223А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

224А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
225А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
226А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Отдел транспортной логистики																						
227	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел материально-технического снабжения																						
228	Экономист группы внешней комплектации и аутсоринга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
229	Начальник группы планирования и учета ТМЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Инструментально-модельный цех																						
230	Наладчик автоматов и полуавтоматов	-	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
231	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
232	Фрезеровщик	-	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
233	Токарь	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
234	Токарь	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
235	Фрезеровщик	-	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
236	Токарь	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
237	Токарь-расточник	-	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Сборочный цех																						
238А	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
239А (238А)	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Механо-гальванический цех																						
240А	Фрезеровщик	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
241А (240А)	Фрезеровщик	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242А (240А)	Фрезеровщик	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
243	Сверловщик	-	-	3.1	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
244А	Токарь	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
245А (244А)	Токарь	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
246А (244А)	Токарь	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
247А (244А)	Токарь	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
248	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сварочно-механический участок																						

(202А)	обслуживанию электрооборудования																						
205А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
206А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
207А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
208А (202А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
209А	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
210А (209А)	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
211А (209А)	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
212А (209А)	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
213А (209А)	Огнеупорщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Отдел маркетинга и сбыта. Склад готовой продукции																						
214	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	14 ЦЕХ																						
215	Жестянщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по ремонту сантехнического оборудования и коммуникаций																						
216А	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
217А (216А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
218А (216А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
219А (216А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок ЦТП и газового хозяйства																						
220А	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
221А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
222А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
223А (220А)	Слесарь-сантехник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

249	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
250	Мастер участка	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
251	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
252А	Инженер по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
253А (252А)	Инженер по подготовке производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
255А	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
256А (255А)	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
257	Травильщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
258А	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
259А (258А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
260А (258А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
261	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
262А	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
263А (262А)	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
264А (262А)	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
265А (262А)	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
266А (262А)	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
267А (262А)	Слесарь механосборочных работ	3.1	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
268	Машинист крана	-	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Отдел технического контроля. Группа турбокомпрессорного контроля																						
269	Инженер по качеству	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Дирекция																						
270	Советник генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел кадров																						
271А	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
272А (271А)	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273	Ведущий специалист по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех дизельного производства																						

274	Наладчик автоматов и полуавтоматов	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок шатунов, крышек 8 пролет																						
275	Сверловщик	-	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок вкладышей (цветные металлы) 6 пролет																						
276	Наладчик технологического оборудования	-	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
277	Фрезеровщик	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
278	Оператор станков с программным управлением	3.2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
279	Токарь-расточник	3.2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
280	Токарь	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
281	Токарь	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
	Участок шестерен 7 пролет																						
282	Шлифовщик	-	-	3.1	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Литейно-термический участок																						
283А	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
284А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
285А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
286А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
287А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
288А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
289А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
290А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
291А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
292А (283А)	Термист	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.4	2	3.3	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
293А	Термист на установках ТВЧ	3.2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
294А (293А)	Термист на установках ТВЧ	3.2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.3	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
295	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
296А	Машинист крана	3.2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
297А (296А)	Машинист крана	3.2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
298А (296А)	Машинист крана	3.2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

299А (296А)	Машинист крана	3.2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
300А (296А)	Машинист крана	3.2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
301А (296А)	Машинист крана	3.2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
302А (296А)	Машинист крана	3.2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.2	3.1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Турбокомпрессорный цех																						
303А	Машинист крана	2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
304А (303А)	Машинист крана	2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
305А (303А)	Машинист крана	2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
306А (303А)	Машинист крана	2	-	3.1	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 16.01.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор		Паламарчук Д.В.	25.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ-заместитель председателя комиссии		Лысова Я.А.	25.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Манухина О.Е.	25.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТиЗ		Тюргашкин Ю.А.	25.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ОК		Москвина Н.В.	25.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заведующая здравпунктом		Скворцова Т.П.	25.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета АО «Пензадизельмаш»		Васюков В.А.	25.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1288		Масалимова Л.А.	16.01.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)